

Placa Kaiser KCG 6390 W Turbo Romb

Modelo defectuoso

Modelo regular Durante la instalacin, result que durante el montaje el vidrio se instal torcido en relacin con el cuerpo . Ha estado en servicio desde el 30 de noviembre de 2014. al 20.12.2014 la jalea se cocin en una olla de 10 l en un quemador de wok, despues de aproximadamente 1,5 horas hubo un estallido y todo el vidrio de la placa se rompi en pequeas migajas.

modelo terrible Un mes y medio despues, la placa hizo un cortocircuito al suelo. Y en un buen momento, el mango del quemador ms pequeo se atasc (si pudiera apagarlo) Bueno, inmediatamente despues del primer uso, aparecieron manchas al lado de los quemadores (como si la pelcula se hubiera despegado en la parte posterior) Tal vez esto, por supuesto, solo fui yo tan "afortunado"