

Lavadora Indesit IWSB 61051 C

el tambor no se vuelve a montar, como si el sello estuviera fuera de servicio, el reemplazo del tambor cuesta 3000 UAH, o la reparacin total despus de aserrar el tambor por 2000, tengo un buen modelo despus la reparacin de la fuga

, me gustCompr el mismo modelo que mi hermana un ao antes. A ella le gust mucho y nosotros, sin ms prembulos, decidimos no experimentar y tomar una opcin probada. Hace poco ms de un ao que nos funciona correctamente.

Modelo habitual, nada especialPuse el lavado a 105 minutos (tal y como indican las instrucciones), y ella lav 2h45min. eso es solo lavar! Y luego otro enjuague y centrifugado. Como resultado, ms de 3,5 horas. Nunca haba visto algo as!