

# Procesador AMD 5950X BOX

Overclocking de fábrica. Con la configuración predeterminada del BIOS, en una situación con una carga de exactamente 2 subprocesos (Cinebench R20), intenta impulsar dos núcleos a 4.9, no hace frente, se bloquea y va a reiniciar. Si en el BIOS, a través de Curve Optimizer, haga Curve Shift por 3 en el "mejor" núcleo, entonces aumenta exactamente al 4.8 prometido y no cae.