

# **Soldador Proton PPT-1200**

Si reemplaza el mango y el cable a la vez, taladre las boquillas, entonces podr trabajar