

# IP-telfono Grandstream GXP1628

Modelo regularSe actualizaron 2 telefonos 1628 al nuevo firmware de la versin 1.0.3.28 a la 1.0.4.6, que est fuera del estado beta. Como resultado, fue posible actualizar, pero tom varias horas. Se vuelve demasiado lento actualizar los modelos 1628. Cronologa aproximada: por si acaso, primero activ el acceso completo a la configuracin del telefono desde el panel del telefono. no desactiv lldp en mi telefono en el momento de la actualizacin. En el segundo apague lldp de antemano, se complet una actualizacin y despues de unos 5 minutos la interfaz web dej de estar disponible, la red no funcionaba, despues de tres reinicios de mi parte, apareci una red, pero pude acceder a ella. apareci la red. pero no era posible ingresarlo normalmente. No funcionaba lldp, reinici dos veces ms y descubr que mi firmware era antiguo, 1.0.2. 27 es el segundo firmware despues del firmware de fbrica. Lo actualic nuevamente a 1.0.4.6 nuevo directamente desde 1.0.2.27 - la actualizacin se realiz sin problemas. El segundo telefono despues del reinicio tambien volvi a la normalidad con la versin 1.0.4.6. Configur ambos telefonos, el mo con LLDP habilitado. Si bien el vuelo es normal, no noto ningn mal funcionamiento. Ya no quiero experimentar y actualizar a nuevas versiones, los beneficios de actualizar son incomprensibles.

modelo regularSi nunca usa LLDP y hay un claro deseo de ahorrar dinero a expensas de la calidad: no puede tomar ningn cliente vpn