

Amoladora Makita 9558HN

0 La declaracin del virobnik sobre la cinta pilezachist es incorrecta. No hay zahistu all.

excelente modelo Cambio de escobillas y grasa en la caja de cambios un par de veces en 7 aos. Los engranajes y anclajes estn como nuevos! Funciona casi todos los das! Tmalo. No te arrepentirs. No olvides vigilar la herramienta.

Modelo regular No es el primer Makita en el taller, pero esta compra result ser un gran fracaso. Probamos con la ergonoma, se volvi ms conveniente para trabajar. Lo cuidamos como nuevo, por supuesto, as que lo solucionamos en dos meses, bueno, si en un par de das. Desafortunadamente, no lo salv del dao. El motor atrap una cua de la nada y se quem, y tampoco est garantizado (tanto el rotor como el estator, y esto, como, no es una garanta clara). El reemplazo del motor se estim en un 70% del costo de una amoladora angular nueva. Rechazaron tales reparaciones, lo pusieron en el alijo hasta tiempos mejores. Ya sea para ella, tarde o temprano, se encontrarn repuestos, o ella misma buscar repuestos. Pero nos abstendremos de comprar Makita para el futuro.

un modelo excelente Lo tom para pulir un bao. Bath 3 * 4 hizo frente al 100 por ciento, pulido solo desde el interior, pero en los planos y tambin desde el exterior, creo que tampoco lo defraudar. Cort una barra de 15 mm con calma y sin esfuerzo. Nada por esa cantidad de dinero, lo tom por 4.500 mil rublos en la ciudad de Perm. Para m, si no es para un profesional, es muy bueno, un amigo que lo tena en la mano dijo que es BUENO, se dedica a la construccin. profesionalmente en el pueblo. Tome Lijado desde el exterior Cope 100 por ciento, el pequeo trabajo de metal tambin funciona con una explosin

modelo regular Realmente no me gust cmo se hizo el botn de encendido. Por lo tanto, un triple de fuerza. No me gust porque se quem. Y lo suficientemente rpido. Seis meses despus. No sujeto a garanta. El servicio dijo que esperara al menos 3 semanas, para esperar la pieza de repuesto adecuada. Es gracioso, porque en el bazar los chicos me pusieron la Boshevskaya en 5 minutos. Claramente es ms importante para el servicio no hacer una herramienta, sino engaar al cliente. Y esto es desagradable y feo de su parte, y otra razn para una calificacin baja.

modelo terrible Tom ms caro, contando con (1) japones, (2) profesional, (3) confiable herramienta. Logr trabajar durante un mes y medio, tiempo durante el cual trabaj dos horas como mximo. Todo lo que tena que hacer era cortar barras de refuerzo, anclajes, tornillos autorroscantes, a veces paneles de plstico (pero se pueden ignorar). De vez en cuando, se cortaba el metal que sobresala de las aberturas para que las ventanas no interfirieran. El resultado del trabajo es un motor quemado. El taller anunci que el devanado del rotor se quem debido a una carga excesiva. Cobraron la reparacin a un precio de la cuarta parte de la unidad y tardaron alrededor de un mes en esperar a que se cambiara el motor. Rechac tal reparacin, estoy tratando de devolverlo a la tienda, pero hasta ahora sin xito. No puedo probar que no tengo la culpa de la avera.

mal modelo No puedo decir nada bueno de esta amoladora angular, porque realmente no logro trabajar con ella. Después de medio día de trabajo nada intensivo, se nega a encender. Murió, quemado. Es bueno que el servicio no me culpe, pero al final ofrecí un reemplazo. Pero ya no quiero esa felicidad. Estoy tratando de recuperar mi dinero.

mal modelo Funcionó exactamente medio día. No se sobrecargó. 5-10 minutos y descanso, armadura, rebanado. Fui por el siguiente. Sin embargo, el blgaro ordenó vivir mucho tiempo. Ojalá a quemado y se apagó. El servicio dijo que el rotor ya no estaba y que sobrecargó la herramienta. Las conversaciones persistentes y las explicaciones de alguna manera ayudaron a convencer a los empleados de que yo no tenía nada que ver con eso. La reparación se hizo, pero se prolongó durante un mes. Empecé a trabajar más. Ya enseñado por la amarga experiencia, procuré no cargarlo del todo... casi un minuto de pausa tras cada corte. Lo curioso es que tampoco ayudó. Sobre una chapa de acero de 2 mm, el molinillo volvió a morir. Un mes después de la reparación. Esta vez no logré convencer al servicio de que no tenía la culpa, pero no veo el sentido de pagar por esto, lo siento. Ahora, el cacareado Makita yace desarmado en el granero. Solo le quitó el cable, lo adaptó a otro instrumento.

mal modelo Quiera uno pequeño de un mango, freno a Makit como una marca respetada entre las amoladoras angulares. Hubo que cortar chapa de 2 mm, cocino algo en el campo. La máquina fue suficiente para una hora de trabajo intermitente. En un momento determinado, "la sierra dijo golpe", dejé de tomar impulso con el sonido correspondiente. En servicio: el ancla se quemó. Todavía no hay repuestos, pero parece una garantía, por ahora no sé qué hacer, tendrá que tomar otra cosa, o trabajar con mucho cuidado, pero esto no es trabajo, o todo continuar. Para quemar: el tachanka está muy caliente en el rea del motor. Para devolverlo... En general, Makitos decepcionó tremendamente, sobre todo por estas abuelas. Quizás sea el montaje rumano, no es mejor que el chino.

excelente modelo Lo tomé en 2010 por 3500r. Trabajo para ella solo en la dacha en el verano. Le cortó todo: una barra, una esquina, un ladrillo, también pul un rbol, se necesita todo. Bueno, no lo olvides. para que la herramienta funcione durante mucho tiempo, djela reposar y no la sobrecargue.

mal modelo No es un molinillo, sino un juguete, algo así. Inmediatamente después de encenderlo, noté un ruido sordo de rodamientos. Resultó que prácticamente no había lubricación. Por qué hacer algo así? Incluso después de la lubricación, la carcasa está muy caliente. Tener que tomar descansos frecuentes. Es imposible ajustar la cubierta protectora si no hay herramientas a mano. Y el ajuste se sugiere a menudo.. En general, es un inconveniente para trabajar, y el botón de inicio es especialmente desagradable. Difícil de apagar. En general, como escribí, un juguete de mala calidad.

Modelo normal Después de 15 minutos de funcionamiento, la caja de cambios y el motor están calientes. El coche no me ha impresionado todavía. Usar más al máximo y nada de "calcetines"

mal modelo Decepcionado con la empresa. Un molinillo grande de 230 mm traquetea con rodamientos casi nuevos, pero funciona, y el pequeño se quemó después de un año. La reparación no

tuvo sentido, la pieza de repuesto cuesta tanto como la mitad de una amoladora angular nueva. 115 disco ni aqu ni all. 125 es una solucin ms verstil. Cambi a la herramienta DeWalt. De todos modos, cambi el rotor quemado y sigo usando la herramienta. Trato de no usar para metales de ms de 2 mm de espesor. Rotor comprado en Aliexpress. Cuesta menos que el original, espero que dure ms.

un buen modeloDesmont la mquina en casa, quit el ancla. Fui al distribuidor segn el catlogo encontrado. A partir del 07.2015 cuesta 800 rublos. La armadura se ensambla con un rodamiento inferior y un impulsor balanceado.Para alguien que sabe cmo sostener un destornillador, el reemplazo demora 20 minutos. Sobral pas a trabajar

mal modeloNo le aconsejo a nadie que se dedique a terminar que tome. dinero desperdiciado. ancla quemada. decepcionado con la empresa (estaba entre los favoritos)

mal modelo Decid comprar una amoladora angular pequea para uso domstico. Como a menudo me los encuentro en el trabajo, la eleccin fue Bosch o Makita. En principio, estas marcas se estropean, pero segn la experiencia, resultaron ser las ms resistentes en comparacin con otros fabricantes. Decid tomar este modelo en una conocida cadena minorista para una promocin de 3199 rublos. Asamblea Rumana (No s si alegrarse o disgustarse en comparacin con China). Me lo revisaron, funciona, no hace mucho ruido. Despus de leer las reseas de antemano, en las que escriben que no hay suficiente lubricacin en la caja de cambios, decid verificar desatornillando 4 tornillos. La grasa, an en una mquina que no funcionaba, estaba manchada con una fina caa de amarillo en las paredes, se puede decir que los engranajes de la caja de cambios estn secos. Aparentemente, los rumanos cuentan con el hecho de que cuando se calienta, el lubricante fluir donde sea necesario. ...Complement la caja de cambios con grasa MC1000, ensambl la mquina. El trabajo se volvi un poco ms tranquilo. Nada ms llegar al jardn, comenc a cortar una lmina de 3 mm en crculos finos de 2,5 mm. Las prdidas de baln prcticamente no caen, la mquina tira, le gusta. Dej que se enfre un par de veces durante 2-3 minutos. Not una caracterstica de que no es la caja de cambios la que se calienta, como suele suceder, sino el cuerpo de la mquina, cerca del botn. Como resultado, detuve la mquina, la dej descansar. Lo encend de nuevo y funcion como un motor de dos tiempos, como si explotaran pequeos explosivos en el interior y no ganara impulso. Decid llevarlo en garanta, ya que ni siquiera han pasado 14 das desde el momento de la compra. Lo tom, el reclamo fue aceptado junto con la mquina de escribir, ahora para examen. Esperar una respuesta. Decid por m mismo que Makita no es el mismo que antes ... ahora no s qu tomar ... PD Lo repararon en garanta sin dudar, dijeron que el ancla se quem. Seguiremos utilizando... pero la reputacin de Makita est empaada para m...