## **Amoladora Pro-Craft PW1100**

modelo con desperfectos gravesDos meses despus se cubrieron los rodamientos. El ancla se quem un mes despus. La grasa vuela por todo el cuerpo de la amoladora angular. La bota no est cerca del rodamiento. Estator lleno de polvo. Gruidos, traqueteos y rumbos voladores. En resumen, ni siquiera me par al lado de un Makita normal.

un modelo con fallas gravestoda una mierda, no s cmo alguien me consigui no un molinillo, sino todo un problema, gruidos, retumbos, no volver a comprar esta marca por principio, debo checar lo que venden