

Picadora de carne Kenwood Pro 1600 MG 515

Todo est bien

Es perfecto

No

Bastante ruidoso

todo

No es nada barato

no se ha encontrado en tres aos

VOLUMEN

Ruidoso, pero metal durar ms tiempo

Ruido >

90 dB!!! Al final de moler 2 kg de carne, las orejas se volvieron incmodas! El cuchillo es malo, no corta, por lo que la carne es forzada a travs de la parrilla.

1. Despues de la segunda inclusin, tembl. El engranaje fue reemplazado bajo garanta.2. Despues de 2 meses de uso algodn, fumar. Result que el liquido de la carne, la cebolla golpe el fondo de la picadora de carne donde se encuentra el grupo de contacto, cerrado. 3. Despues del anlisis: a) cuerpo de silumin procesado para parecer acero inoxidable b) engranajes intermedios de plstico d) No hay proteccin del motor elctrico. El significado de las instrucciones y la publicidad no est claro, tal vez una carcasa de plstico para soplar.4. El espacio entre la caja y el mecanismo es de 1,5 ... 2,0 mm. No hay epipln. Por lo tanto, todo el liquido fluye hacia el interior. 5. Los cuchillos estn desafilados. 6. Mito autoafilado. Necesita ser molido y afilado.

se rompi en el tercer uso, se comi los engranajes

no

engranajes de plstico dbiles

en el primer uso, funcion durante unos cinco minutos y silb. Lo mismo sucedi con la ltima picadora de carne moulinex, pero esta funcion durante al menos cuatro aos. rallar, cuando se enrolla la

carne, las virtudes entran en la carne picada