

Wi-Fi adaptador D-Link DIR-615S

1) Falta de 802.11ac (5 GHz) 2) Sin entrada USB (después de todo, modelo 2015)

No lo encontré

La interfaz básica es simplemente terrible, pero después del firmware este problema es solucionado. Cable de red, el incluido es un poco corto. No hay puerto USB.

reduce la velocidad a la mitad

Todavía no lo he encontrado

1) Falta de 802.11ac (5 GHz) 2) sin entrada USB (después de todo, el modelo 2015)

A veces tiene errores y no distribuye WiFi, se trata desconectándolo durante media hora

No

No

No es posible usarlo como punto de acceso! El enrutador no distribuye direcciones WiFi desde un servidor DHCP desde una red que está conectada al puerto LAN.

En wi-fi reduce la velocidad por casi la mitad! Cuando se conecta por cable, Speedtest muestra 94-95 Mbps con cien tarifas, en modo inalámbrico: 35-42 Mbps. Ralentiza la interfaz web al iniciar sesión a través de Wi-Fi.

El cable de la fuente de alimentación es demasiado corto.