

# Neumáticos Nexen Nblue HD Plus 185/60 R14 82T

No

No detectado

Es posible que el flanco sea blando  
el tiempo lo dir. La apariencia no es la mejor.

Falta

no lo encontr

Escrib en los comentarios que la pared lateral dbil era una situacin rica en ale bulo que pens que todo estaba bien. No not ninguna deficiencia.

No es el mejor comportamiento en baches.

-Cuerda muy blanda y dbil

En baches el coche empieza a flotar, hay que "atraparlo".

Repugnante comportamiento en baches, muy rodado, en 75 aparece hidropneumático ....

Se desgasta rpidamente, cuenta dbil, rpidamente hernias, propenso a hidropneumático

No me di cuenta y espero no notarlo.

el crujido an no ha pasado 500 km en las esquinas , rueda un poco debido a la blandura, pero se mantiene excelente en el giro, la permutacin es clara y segura

Todava no lo he encontrado

La anchura no coincide por 2 tamaos!!!

No lo he encontrado.