

Reloj Casio G-Shock G-9000-3

no revel.

El vidrio todava estaba rayado, despues de 4 aos se "atascaron"

1. Problema conocido: botones apretados. Una vez ms, no hay un deseo especial de usar un despertador o un cronmetro en el reloj. 2. El reloj no es de los ms pequeos, y a veces se engancha en la ropa o en algunos objetos. No es un gran precio por la capacidad de supervivencia.

despues de 3 aos, el botn rojo salt. Orden el Rant G-9000-1V, all en un crculo, los 4 botones para reemplazarlos. 1300r. Todo al grano. El reloj est conmigo en todas partes. Senderismo, mar, arena, tierra, ducha, sauna, piscina, jardn, reparaciones, nunca hago fotos. entonces, el hecho de que un botn haya salido volando es una tontera))))

1. Las tapas de plstico de los botones del lado derecho estn rotas. En mi turno, el problema surgi despues de 6 aos de funcionamiento. Se mantiene la impermeabilidad. Costo de reparacin 1700r. La causa del defecto es un defecto de diseo: los botones de la caja del reloj en s estn ubicados en relacin con las tapas, no en el centro, sino desplazados hacia abajo. Como resultado, cuando se presiona, la parte superior de la tapa de plstico se estira ms y es aqu donde se produce la ruptura. 2. Durante 6 aos, el reloj se reinici tres veces. La puesta a cero cada vez ocurri espontneamente, cuando el reloj no estaba en la manecilla, sino que estaba sobre la superficie de madera de la mesa sin ninguna influencia del exterior. Los foros culpan a la electrosttica, pero tengo serias dudas al respecto.

Botones apretados

Despues de cuatro aos, las tapas rojas de goma de los botones del lado derecho se agrietaron y se desprendieron. Esto afect la resistencia al agua. Despues de nadar, el reloj comenz a "restablecerse".

La pantalla se rompi, gotea agua, obstrucciones de suciedad entre la caja y las almohadillas de goma.

Tamao, son ms pequeas que GA-100, pens que seran ms grandes . ~ 2 segundos de retraso en un mes

La correa se rasg en el lugar donde se coloc el cierre de metal, las bandas de goma de los botones del lado derecho se cayeron. Sucedi al mismo tiempo. Ahora, para cambiar de funcin, debe buscar algn tipo de palillo para encontrar el botn en el hueco resultante. Este defecto no afecta la permeabilidad al agua.

1. Personalmente, "para m", me parece, los números se desvanecen un poco bajo una ligera pendiente y cuando se iluminan son plidos (tal vez los compr con un poco batera fuerte).

Botones apretados, sin indicador de batera, precio inadecuado.

Desventaja del modelo: cuando el temporizador est funcionando, la hora actual no se muestra, algunos otros modelos tienen esa funcin. ms precisamente, debe hacer un esfuerzo con la punta del dedo, y esto no siempre es conveniente. Por lo dems, no hay inconvenientes

En mi opinin, solo los relojes deportivos no estn destinados a un uso formal. Lo nico negativo es que no tiene batera solar.

O no, lo cual es imposible, o no se encuentra. Aunque hay una - no solar - batera solar.

Me pareci que el despertador no sonaba lo suficientemente alto. Lo descubr durante mucho tiempo, todava recurro a las instrucciones. Sera posible hacer que la transicin al horario de verano sea automtica.