

Neumticos Dunlop SP Sport LM703

Ten cuidado en el bosque!!!!

Difcil de encontrar. Ahora tienen un nuevo LM 704 de repuesto.

Muy dbil para las cargas de impacto, desgaste increblemente rpido, la calidad de la goma en s misma habla de su bajo costo

Golpea mucho la cremallera de direccin al cruzar las lneas del tranva a una velocidad de 40 km/h (pero este tal vez el tamao 185/55/15, aunque antes era ms suave en el mismo tamao) Al entrar en un charco grande, no desva el agua por los lados, sino que la empuja hacia adelante.

No a la venta, solo pedido. hasta 30 mil km, entonces no es predecible.

No dejes el volante bajo la lluvia!

Desgaste rpido. Aquaplaning.

Resbaladizo no es realista!

Como ha demostrado mi experiencia, el caucho al menos no es para la carretera ucraniana promedio: es bastante dbil para las cargas de choque. Por lo tanto, si no tiene que conducir por caminos ideales, piense...

Me agarr una hernia en una rueda. De todos modos, el cable lateral probablemente no sea muy bueno. Bastante duro.

Banda de rodadura muy poco profunda: en dos temporadas puse el set a cero, casi al slick, aunque cambi de lugar. Flanco dbil.

muy ruidoso.incluso muy

ruidoso. Rgido. Manejo mediocre. Malas propiedades de agarre.

Todo lo dems son defectos

Se desgastan muy rpido. Al frenar, de inmediato patinan (sin ABS).

duro