

# Disco duro Apacer AP1TBAC630T-1

...todava no, espero que no los haya, antes los haba! Pasaporte WD, micro USB, joyas y tambaleo ligeramente tirado y reparado, la soldadura no es realista! Tuve que tomar un nuevo bolsillo, Hitachi el mismo problema, a prueba de golpes! Adata tiene el mismo problema con microUSB + todo tuvo que abrirse con un destornillador, pero no con tornillos! y pestillos! + pegamento! casi se rompe.

El plstico no se ajusta bien a la goma, la suciedad se obstruye all.