

# Cocina Gorenje KC 5355 XV

1. Superficie superior poco profunda para la recogida de líquidos.2. Panel vitrocerámico superior marcado en negro.3. La cubierta superior de vidrio o metal no está incluida.4. Las guías de rejilla de hierro fundido pegadas a la vitrocerámica se caen inmediatamente.5. Metal muy delgado, construcción débil.6. Control muy confuso del horno eléctrico.7. El indicador de calentamiento y la posición del termostato no reflejan la temperatura real en el horno.8. Demasiado caro.