

Taladro / destornillador Hitachi DS18DSAL

la cubierta frontal es un cojinete dbil)) , en el calor en los techos +40 grados se convirti en una falla, tuve que esperar hasta que el calor disminuya)).

-Un ventilador est integrado en el cargador para enfriar la batera. El ventilador es pequeo y de alta velocidad, por lo que zumba mucho durante la carga. La grasa del ventilador se sec con el tiempo y sus aullidos comenzaron a despertar a los vecinos. Un intento de lubricacin no tuvo xito y el ventilador fue reemplazado por uno analgico - el aullido se detuvo pero el zumbido permaneci.

-Caractersticas de una batera de iones de litio: muere de inmediato y de repente. Parece que solo lo gir a buena velocidad, y la prxima vez que presiona el botn, ya no enciende y hasta la linterna no se enciende.

Al instalar las bateras para cargar, TRES de cuatro (el kit incluye dos, trajeron el segundo juego para el intercambio) no aceptaron un cargo. Para una marca tan eminente, en mi opinin, esto no es aceptable. Ahora estoy considerando Makita.