

# Cortacsped MTD 51 BO

Un año después, la rueda se rompió. Encontraron uno nuevo, buscaron durante mucho tiempo en Internet. Cuesta 500 rublos. a costa de la segadora 8000 rublos. (en 2013). Caro para una rueda. El motor se fundió después de 3 años. Resulta estar hecho en China. No se pudo reparar. Compramos una Makita con expulsión lateral de hierba.

Este es un gran inconveniente, al principio cuando la compré pensaba por qué la expulsaban al tanque, pero cuando me di cuenta de que tenía que cortarla todas las semanas, se convirtió en un gran problema. En general es mejor llevar algo más caro, de mejor marca o según la recomendación de alguien... pero en ningún caso llevar uno eléctrico... tirando cables atrás es solo hojalata (((

las ruedas de plástico son frágiles

No hay bolsa para recoger la hierba. Toda la hierba se tira de lado directamente sobre el césped, lo que no le sirve de mucho, lo mejor es andar con rastrillo después. Pero nada se atasca en ninguna parte, simplemente no hay nada ni en ninguna parte. Personalmente, el problema del césped en el césped no me molesta: el corte no es por belleza, sino por conveniencia. No necesito versiones en inglés. El ruido demasiado fuerte también se puede atribuir a la desventaja.

A pesar de que la calidad de construcción me pareció excelente, la cortadora de césped comenzó a desmoronarse literalmente ante nuestros ojos después de unos meses de uso no muy activo. Y yo estaba siempre y en todas partes solo con cuidado. Exteriormente, todo parece estar bien, pero luego el mango comenzó a colgar, luego la rueda, luego incluso las cosas pequeñas comenzaron a pudrirse. La cortadora de césped comenzó a desmoronarse literalmente ante nuestros ojos después de unos meses de uso no muy activo. Y yo estaba siempre y en todas partes solo con cuidado. Exteriormente, todo parece estar bien, pero luego el mango comenzó a colgar, luego la rueda, luego incluso las cosas pequeñas comenzaron a pudrirse. La cortadora de césped comenzó a desmoronarse literalmente ante nuestros ojos después de unos meses de uso no muy activo. Y yo estaba siempre y en todas partes solo con cuidado. Exteriormente, todo parece estar bien, pero luego el mango comenzó a colgar, luego la rueda, luego incluso las cosas pequeñas comenzaron a pudrirse.