

Aire acondicionado Hitachi RAS-14LH1/RAC-14LH1

La velocidad ms baja del ventilador de la unidad interior an result ser demasiado alta para una habitacin de 20 m², despus de media hora de encendido, las piernas comienzan a congelarse ... Si el voltaje de la red es inferior a 180 voltios, la proteccin se activa apaga el compresor, y el dispositivo solo funciona en modo ventilador. Ni siquiera s si este hecho debe atribuirse a las desventajas, tal vez si no estuviera all, tampoco tenemos aire acondicionado ...

1. Despus de un mes de uso, el bloque interno comenz a gotear con mucha fuerza (solo una inundacin), e incluso a 25 grados, sin mencionar la temperatura ms baja. Los maestros dicen que est instalado correctamente, solo que el diseo de la paleta no est pensado para este modelo (estrecho, aproximadamente el 50% del condensado ingresa al apartamento)2. muy ruidoso3. pocas funciones

Ruidoso en la tercera velocidad, ruido aceptable en la segunda, casi inaudible en la primera. control remoto sin retroiluminacin, no se ve nada en la oscuridad No hay botones de control de modo en la unidad interior, es decir, si el control remoto se rompe o se agotan las bateras, el dispositivo funcionar en el modo que se configura por ltima vez desde el control remoto. Las instrucciones estn mal traducidas.

en la unidad externa se forma algo as como condensacin en los tubos y a veces hace ruido.

No hay campanas y silbatos, como un inversor (solo tres velocidades de ventilador), no hay LCD pantalla que muestra la temperatura y los modos de funcionamiento en bloque, bueno, la unidad interior es demasiado grande (una especie de jabal en la pared, podran haberlo hecho ms delgado para una medida de 8). Bueno, las instrucciones estn en ruso con acento japons (no puedes entenderlo sin medio litro). Cuando lo apaga, puede escuchar el funcionamiento de los accionamientos para cerrar la tapa de la persiana de la unidad interior (funciona de manera simple (caracterstica tcnica), pero el sonido es ms fuerte (dura dos segundos) que el funcionamiento mismo de la unidad interior como mnimo...

La unidad exterior est hecha de forma asquerosa. El rel de la unidad interior hace clic.

La unidad interior hace ruido incluso a bajas velocidades. No s cmo los japoneses midieron el nivel de ruido, pero es claramente ms alto que en esos. descripcin (y lo tom por el bajo nivel de ruido). En general, para personas sensibles al ruido, es poco adecuado. Solo 3 velocidades no son suficientes (aunque 4 estn declaradas en las caractersticas). El bloque interior podra haberse hecho un cuarto ms delgado. No es posible programar el funcionamiento para varios das. La potencia es demasiado pequea para 20m² (aunque en la descripcin hasta 21m²).

1. Aqu todos escriben que funciona en silencio. Bueno, no s, realmente no estoy de acuerdo con

eso. Mi vieja Hitachi (comprada hace ms de 10 aos, ni siquiera recuerdo el modelo) todava funciona y es ms silenciosa. La unidad externa en el completo silencio de la noche tambin se escucha detrs de las ventanas de plstico cerradas. Apenas apenas audible.2. El plstico de la unidad interior tampoco es una fuente.2. 3 velocidades Me gustara que la velocidad baja fuera an ms baja.3. La unidad interior es demasiado grande para un modelo con un ndice de 08. Demasiado grande en el sentido de ser gruesa.

Tiene tres velocidades de ventilador y un modo automtico que selecciona una de estas velocidades por s mismo. Tambin hay un modo nocturno con la velocidad ms lenta, pero solo puede encenderse 1 hora despus de la configuracin del control remoto. El control remoto es difcil de usar y se puede programar algo en l solo con instrucciones. Por lo tanto, solo uso los botones de la cubierta superior.

1. Instruccin (traduccin de la curva)2. UNIDAD EXTERIOR RUIDOSA! en total silencio peridicamente se escucha un ruido sordo a travs de la pared (hormign celular), especialmente en el modo de calefaccin.3. Tampoco puede llamar a la unidad interior silenciosa, es mejor llevar un inversor para el dormitorio.4. Una decisin bastante extraa para cambiar al modo de bajo ruido.

El control remoto no tiene luz de fondo, lo cual es solo un pequeo inconveniente. Modo automtico con un enfoque en el enfriamiento, la capacidad de agregar o disminuir la temperatura automtica promedio no ayuda mucho. El programa de encendido y apagado debe activarse todos los das.

Hay tres velocidades de ventilador y la cuarta es la mnima. Pero es imposible configurar inmediatamente esta cuarta velocidad. Debe encender el temporizador de apagado despus de 2,3 o 7 horas, y luego solo despus de 1 HORA, el dispositivo entra en modo silencioso. O lo estoy usando mal?

Unidad exterior bastante ruidosa. Rango pequeo de ajuste efectivo del aire. fluir vertical y horizontalmente. Total de 3 velocidades de ventilador.

1. control remoto sin retroiluminacin2. no muestra la temperatura ambiente3. el kit no proporciona juntas de goma para la instalacin4. 3 velocidades de ventilador, no 4 (aunque esto es suficiente)

Hasta ahora estoy contento con todo.

La luz de limpieza del filtro se enciende a menudo. Al principio pensaron que era debido a las renovaciones. Pero la reparacin ha terminado, la bombilla se enciende de forma estable una vez al mes. Cabe sealar que vivimos en el centro de la ciudad.