

Auriculares Cougar Immersa Pro

Un componente técnico mal concebido (o viceversa, hecho deliberadamente), a saber, cables endeblados y un potenciómetro de mierda, por lo que una buena parte de los auriculares comienzan a funcionar con diferentes volúmenes (es decir, el oído izquierdo puede empezar a sonar más fuerte que el derecho).

Falta de medios y graves, agudos como si salieran de una caja de cartón, pantalla con retroiluminación torcida, micrófono deficiente

El aislamiento del ruido es deficiente, el micrófono es deficiente y la incomodidad aparece después de un tiempo.