

RAM Corsair CMZ16GX3M4A1600C9

No mantiene la frecuencia en los tiempos declarados. En realidad, en los tiempos 11-11-11-24 solo sube a la frecuencia 1900. A 2133 va con interrupciones constantes solo en 11-13-13-35. Todavía no he experimentado más, no hay tiempo para perder el tiempo, baj la frecuencia en tiempos más altos a 2000, hasta ahora sin interrupciones. Necesitamos aumentar los tiempos a la frecuencia de 2133.

Precio

Altos disipadores de calor, pero no me molestaron.

1. Al principio, el sistema no se iniciaba (la computadora simplemente se reiniciaba constantemente), hasta que jug con la reorganización de los módulos de memoria. 2. Al configurar el perfil XMP en memtest, hay errores en la memoria, 1 o 2 en 4 horas, pero igual. Tuve que configurar automático.