

PCI-controlador STLab A-520

Actitud negligente de la tienda Compyou.ru hacia sus clientes.

De los inconvenientes ms importantes, que la placa inicialmente viene con un BIOS y firmware defectuosos, en los que la placa pierde discos y comunicacin con la placa base bajo carga, los comandos estn bloqueados y comienzan a aparecer en el registro de Windows, o en los registros de error de Centos con sumas de verificacin, y sobre no encontrar el dispositivo final, mientras que la computadora se bloquea firmemente, debe reiniciar. La forma de salir de esto La situacin es simple: actualice el BIOS y el firmware de nuestra tarjeta a la ltima versin de firmware del controlador Marvell MV-92xx SATA 6G 2.3.0.1076. Buscar www.station-drivers.com es fcil. Inicialmente, de fbrica, haba un Firmware 1053 defectuoso. La elogiada implementacin de la cola Marvelous NCQ funciona de manera muy mediocre: mientras la lectura est en curso, las solicitudes de escritura estn inactivas o van a una velocidad de tortuga...