

Frigorifico Atlant XM-4625-101

Las superposiciones del estuche son pequeñas en los lugares donde se presionan los puos, no hay interruptor de encendido, es necesario desconectar el enchufe de la toma,

no

Nada decepcionado