

Lavadora Atlant CMA 60C107

Todava no lo han cambiado...

- hay ranuras para la cortina en el compartimiento de polvo cuando se usa detergente liquido, pero NO hay cortinas en el kit!- para esta serie, la revisin de video en el sitio web oficial incluso dice que se utiliza un sistema de proteccion acutica. La pregunta es: cmo debo elegir un modelo de la serie SMA-60S107 para que este sistema quede atrapado all? Qu suerte? - se quit la tapa de la mquina para empotrar debajo de la encimera, y hubo una sorpresa: una tabla! Lo principal es que los llam al sitio y les pregunt sobre esta barra: dijeron que todo est en orden, que lo construyan en))) ms caro)

Prcticamente ninguno. Excepto por el hecho de que durante el ciclo de centrifugado se mueve gradualmente fuera del sitio de instalacin, aunque la instalacin se ajust con las patas de acuerdo con el nivel de acuerdo con las instrucciones y la superficie del piso es dura: baldosas.

No hay marcas sobre la cantidad de polvo que se debe llenar con diferentes cargas del tambor. Al menos poner marcas max y min. Las instrucciones se refieren a las instrucciones en el polvo, pero no siempre se indica all o estn escritas muy pequeas, o abstrusamente como "250 mol por kg de ropa" sintese y calcule.

Enjuagues y escurridos deficientes, baja calidad elementos plasticos Ruidoso, muy ruidoso

Todava no encontrado

Todava no encontrado

Fcil. S, es fcil! Como resultado, el coche no es muy estable. Cuanto ms pesada es la mquina, ms estable es en el suelo. Antes era LG, casi un tercio ms pesado. Estaba muerta en el suelo. El mismo, a veces, se esfuerza por moverse.El mecanismo de plstico para bloquear la puerta.

construido en una encimera, como se indica en las revisiones, hay un arriostamiento entre las paredes, no se puede poner con l. tuvo que quitar (4 tornillos), pero hay dudas de para qu sirve - puede ser por rigidez durante el transporte (no da miedo), si la funcin del amplificador de los lugares de suspensin del tambor (eso es diferente). *|Despus de LG - ruidoso. El control se ralentiza un poco.

No existen, pero es necesario escribir algo, as que: 1. Al girar a 800 rpm, la pared lateral derecha resuena ligeramente. 2. Mientras se hacen los primeros lavados, huele a goma. 3. Recoge algo de polvo debajo de la bandeja.4. El abrillantador no se aclara por completo, quedan ml. 25-30 aproximadamente.

No encontrado.

Excepto las dimensiones

Al girar a 1000 rpm se siente olor a goma quemada (a 800 rpm todo bien).ciruela

Prcticamente nada. si no cuentas que durante el ciclo de centrifugado se mueve gradualmente fuera del sitio de instalacin, aunque la instalacin se ajust con las patas segn el nivel segn las instrucciones y la superficie del piso es dura - baldosa.

en algunos programas es imposible elegir la velocidad de centrifugado usted mismo. No hay proteccin contra los nios

Hasta ahora no se ha encontrado.