

Acondicionado Mitsubishi Electric Standard MSZ-GE60VA/M

Hasta ahora, no se han detectado

fisuras severas del plástico, especialmente en el modo nocturno. Lo que, en general, niega toda la "esperanza de tranquilidad" del control remoto primitivo. Por debajo de 20 no enfra realmente una habitación de 12 m. Los amortiguadores horizontales se mueven solo con las manos.

No he notado an

Hay una característica muy extraña. Es este modelo el que puede emitir silbidos si sopla una corriente de aire desde la calle con un fuerte viento hacia el tubo de drenaje. Algunos pueden confundir este sonido con fren hirviendo en la unidad interior. Se trata de forma muy sencilla. El tubo de desagüe debe salir ligeramente curvado para que quede un poco de agua dentro del tubo y no entre aire de la calle. No hay otras deficiencias. Todos hablan de diseño, acabado, tamaño, etc. - esto es hablar de gustos.

El diseño del acondicionador de aire en sí y el control remoto.

Molde modo de deshumidificación - como tal, no hay ninguno, en lugar de hacer, al igual que otros acondicionadores de aire, un temporizador turbo que lo hace funcionar en modo ventilador durante 10 minutos para que se seque después de cada ciclo de enfriamiento, las instrucciones recomiendan encenderlo durante 3-4 horas en modo frío a temperatura máxima. Como resultado, el olor sigue presente. No hay funciones necesarias, como el modo turbo o el modo de secado, pero hay dos absolutamente inútiles: econoCool e iSave. El diseño del control remoto es un palo con una pala. Hola desde los 90s. Además, con tapa - hola desde allí. Al mismo tiempo, no se puede quitar la tapa, porque todavía hay pilas debajo, incluso de alguna manera no es hermoso. con tal murmullo y aullido que ahoga hasta el ruido del ventilador. Y esto a pesar del hecho de que la pista es de 4 metros... La unidad interior no tiene ningún diseño, solo un enorme paralelepípedo. No hay retroiluminación en el control remoto, un indicador de temperatura en la unidad interior mala regular. No se trata de plasma en absoluto. No hay modo de ventilación. Las persianas móviles no se pueden configurar en ninguna posición con un solo clic moviéndolas hacia arriba y hacia abajo, debe pasar por todas las posiciones en una fila para establecer la deseada.

La unidad interior es demasiado grande a primera vista. El segundo día te olvidas. El precio es más alto que en China. Pero esto es Mitsubishi y no es necesario cambiarlo todos los años.

No hay ninguno obvio, aunque fue decepcionante alguna diferencia en el paquete de entrega de lo que está escrito en el catálogo. Condominio sencillo, sin campanas y silbatos obvios en las funciones. Caro.

Unidad interior y exterior muy grande=(Tengo una pequeña habitación en la casa de la serie p-44 y ocupa 1/4 de la pared=(No la vi en directo, así que me quedé en shock durante la instalación...y también es tan recordada! Mira las dimensiones de otros acondicionadores de aire: todos son iguales en altura, profundidad y ancho... Son todos tan grandes?!

antiguo, trishit.

A menos que haya un botón para secar el evaporador durante 20-30 minutos y luego apagarlo automáticamente.