

Vivienda Vinga Cobalt

Diseño deficiente del bastidor del ventilador delantero. Falta uno de los orificios de montaje del ventilador.

Ventana lateral de plexiglás. dimensiones físicas.