

Placa base ASRock B450 Pro4

Traducción de BIOS, no es una ranura que funcione para ssd m2 nvme

No entiendo, a veces la sensibilidad del mouse desde el usb trasero comienza a disminuir, ayuda sacarlo y volver a colocarlo, lo intentar para reorganizarlo a otro usb, podrá ayudar

-

Ventiladores de control pwm inconvenientes (Bios), después de BIOS 3.20, la capacidad de seleccionar la configuración HPET estaba deshabilitada, y cambiar el voltaje en pasos de 25

es no es la mejor madre para overlocking, ryzen 5 1600 a 3.9 Hz no es estable, y la placa se calienta