

Carrocería Cooler Master MasterBox Lite 5

Muy mal ventilado. El panel frontal está bien cerrado. La rejilla de ventilación de abajo descansa contra el metal, no hay ningún flujo de aire a través de ella.

El vidrio está escarchado y se raya rápidamente