

Sistema de refrigeración Deepcool RF 120 RGB 3 uds.

Zumbido evidente a altas velocidades Traqueteo a bajas velocidades

Incompatibilidad con otros componentes (hay hidropesa, se acaban los conectores)

Nada

Después de unos meses, el diodo superior de uno de los tornillos comenzó a arder en el color incorrecto, se trata ajustando el cable a la posición suelta.

todavía no encontrado