

Sierra de calar Stanley SJ60

En el primer aserrado de madera contrachapada con socavado, el interruptor de socavado saltaba todo el tiempo de la primera y la segunda posición, siempre a la tercera. Era claramente un defecto de fabricación.

Todavía no revelado

Mal montaje. Mal control de línea. Cable corto.