

SSD Apacer AP480GAS350-1

no detectado

a veces hay congelaciones directas durante la carga. No s si es el ssd o el propio sistema. a veces es difcil abrir el conductor. No recuerdo esto en las ltimas velocidades de kingston

, pero esto no est relacionado con las velocidades reales en sata 3, por lo que esto solo se aplica a m.