

Neumticos Continental EcoContact 5

La pared lateral es dbil, un corte un mes despus. Ruido. Despus de 3 aos, el equilibrio es malo, mucho peso.

flota un poco en las curvas a alta velocidad

kilometraje de 25.000 km con conduccin moderada, los neumticos estn desgastados.

No he encontrado ninguno.

Hasta ahora, no hay defectos, excepto qu tipo de dinero tengo que pagar, no lo he visto. Si surge algn problema, lo agregar.

Ruidoso, flota en un giro, es mejor no entrar en baches, mal agarre, especialmente en pavimento mojado, alto aquaplaning, etc.

ninguno

Mala calidad de mano de obra. Desgaste rpido de los neumticos. Incluso uno nuevo, atrapa perfectamente clavos, gujarros, vidrios, etc. No se pegan en absoluto. Considere esto si va a un campo fangoso.

No para conduccin agresiva. A temperaturas superiores a +20, el automvil nada salvajemente. Bueno, esto es comprensible, son carreteras.

Segn otras revisiones, me di cuenta de que debo tener ms cuidado con los baches.

pozos prolongados llenos de agua a una velocidad de 120-130 km / h, a Los charcos de 100-110 km/h casi no se notan. (120-130 km/h estaba conduciendo especficamente revisando neumticos nuevos). Por lo dems, no hay defectos.

No me di cuenta

Transmite baches en la carretera.

No encontr

Faldos muy blandos. El auto tena algo de "malvavisco" durante maniobras y giros bruscos. Hay reseas de que es muy fcil de perforar o perforar.

todava no encontrado