

Cafetera Grunhelm GEC-15

Sin calidad. El cappuccinatore est roto, la presin est lejos de las 15 atm, fluye muy lentamente.No hay servicio.

La mquina calienta el agua durante mucho tiempo, unos 8 minutos. El tamao de la porcin en la mquina no es fijo La espuma no sale muy espesa.