

Capota VENTOLUX Wave 60 IV 750 TRC

Se apaga por exceso de vapor, de hecho no funciona,.

Motor dbil. Se conect la tubera: ningn resultado en ABSOLUTO