

Capota VENTOLUX Monaco 60 AN 800

Ruido fuerte cuando funciona a la tercera velocidad del ventilador. La ausencia de un filtro de carbón para recirculación en el kit.

a la última velocidad hace ruido

el panel de plástico negro y no de vidrio, se derritió en todas las esquinas durante la operación, tomé 2 piezas para madre e hija- ley, luego ambos paneles se derritieron! y en mi opinión un poco ruidoso, soy dueño de Ventolux Italia 60 (1020 m³/h)