Capota Pyramida KZ 50 BL

Las bombillas se queman rpidamente, el hierro se oxida en las esquinas, mala mano de obra, que llama la atencin de cerca, metal fino, apesta a sinttico.

Me parece que el la retroiluminacin es demasiado dbil. Las bombillas parecen ser normales, de 40 vatios cada una, pero no est claro por qu brillan tan tenuemente. Probablemente, las luces del techo de cristal absorben mucha luz.