

Capota Pyramida KZ 50 BR

las bombillas se queman rpidamente, el hierro se oxida en las esquinas, la mano de obra deficiente llama la atencin de cerca, el metal delgado apesta a sinttico.

Me parece que la luz de fondo es demasiado dbil. Las bombillas parecen ser normales, de 40 vatios cada una, pero no est claro por qu brillan tan tenuemente. Probablemente, las luces del techo de cristal absorben mucha luz.