

# Capota Pyramida TL 60 WH

El asqueroso cap funcion durante 4 das y se rompi despues de que la reparacin en garanta funcion durante un da, despues de la siguiente reparacin en garanta funcion durante 10 minutos y se rompi. El primero de ellos es el ruido al trabajar a la segunda velocidad. Si en el primero es an ms o menos tolerante, en el segundo grita, de modo que es simplemente imposible hablar con calma a su lado. El segundo inconveniente est relacionado con el hecho de que est hecho de un metal muy delgado. Lo mont yo mismo y dos veces me convenc de esto, deformando ligeramente el metal con mis manos. S, el procedimiento de montaje tampoco es trivial, no hay soportes laterales, solo puede sujetarlo a la parte superior de la caja.

El motor fue reparado 3 veces, la segunda velocidad se quem, difcil de instalar,