

# Multiherramienta Dremel 8100-2/45

Contragolpe, mano de obra deficiente, diseo generalmente deficiente. No hay ranura en el estuche para guardar la llave del collar.

Todava no la he encontrado. Para una completa felicidad, sera posible encontrar una batera de repuesto.

Matrimonio de fbrica: golpes fuertes a todas las velocidades, excepto a la mxima. of.service en Kozhukhovskaya reemplaz el ancla, sin cambios. Dijeron que era el diseo. No lo crea, por supuesto, pero qu hacer, la respuesta oficial es la respuesta oficial, Regresar.