

# Sistema de refrigeración Deepcool Neptwin V2

1. La imposibilidad de ajustar la velocidad de rotación del segundo tocadiscos, que está conectado al CPU-FAN a través de un adaptador. Dado que el segundo tocadiscos tiene una conexión de 3 pines, es imposible ajustar la velocidad. 2. Sonidos molestos de los tocadiscos cuando la velocidad ya está por encima de 1200. En el límite de 1500 (no es suficiente, idealmente aquí en 2000)3. La luz de fondo de los tocadiscos es de un solo color, no puede cambiar el color.

Las instrucciones son confusas y necesita usar menos sujetadores que según las instrucciones.

Desventaja: control de ventilador diferente: 3 y 4 pines