

# Mquina de coser / overlock Juki HZL-27

NO HAY ESTUCHE DIFCIL - hay un error en la descripcin! Me gustara ajustar la tensin del hilo inferior.

no hay MANGO para transportar

Interruptores inconvenientes para longitudes de puntada de costura rizada (zigzags sobre un fondo rosa) - no est claro en qu posicin est, porque al cambiar no hay clics caractersticos para entender lo que estoy en un nuevo modo

esto me confundí ms hasta que el automvil comenz a perder el tiempo. Cosí una colcha - algodn fino y acondicionador de invierno sinttico, y luego comenz a enganar - una barba en la costura inferior - ya que simplemente no trat de deshacerme de ella (principalmente tirando del hilo superior, colocndolo al mximo y luego cosido a baja velocidad) ... Luego me di cuenta de que ella no cose de acuerdo con el patrón, es decir, la aguja va como debera, pero el hilo inferior no se engancha y se obtiene un patrón diferente. Frustrado - tendr que entregar.

El LED brilla en el lugar equivocado (ligeramente desplazado) y crea un haz de luz estrecho, es decir, PERO LO MAS PUTO es que muchas veces (50%) me salto puntos, cambi las agujas, todo est parejo, lo pongo exactamente, mientras me salto puntos en cualquiera, hasta en lnea recta!!! Al desplazar a mano también hay huecos, pero menos, alrededor del 30%. En general, lo tomo como garantía o cambio.---Por cierto, la costura es no es perfecto en cualquier tela, la tensin del hilo INFERIOR no regulado es fuerte y la puntada siempre se tira.

Iluminacin dbil, pero esto es una tontera. La lmpara de mesa resuelve fcilmente este pequeo problema.

1. ya hemos hablado de la iluminacin, es difcil coser sin una lmpara de mesa2. el bucle es un tormento completo, si va en una direccin como debera, luego retrocede, en un gran zigzag, y esto no se puede eliminar de ninguna manera3. La lnea overlock ni siquiera est cerca de overlock, pero para este segmento de precios se espera4. la palanca para bajar el prensatelas no es muy conveniente5. la potencia de 60 vatios de ninguna manera le permitir trabajar con materiales densos, la mquina comienza a enrollarse, disminuir la velocidad, incluso si desplaza manualmente el volante. Cuatro capas de gabardina, por ejemplo, sern difciles de llevar.

Mir crticamente el coche y no s qu escribir, realmente no hay ninguna?!? Algunos escriben que la luz de fondo es dbil, pero despus de Janome 1143, me parece normal. A alta velocidad tiembla un poco, pero en Zhanome a alta velocidad mi bobina sali volando y la calidad de la costura sufri mucho, pero en esta todo es normal.

La iluminacin dbil (no es crtica para m) tampoco es crtica) No hay instrucciones en ruso (se ve

claramente en las imágenes))))))

- Mala iluminación

El cuerpo está hecho en China, hay irregularidades en los bordes de las juntas. Sin una alfombra de goma, es un poco móvil a altas velocidades. La iluminación LED claramente no es suficiente para una costura cómoda (después del período de garantía, puede "curar" instalando LED adicionales). Las instrucciones no dicen una palabra sobre el hecho de que se puede coser con una aguja doble (la costura es impecable tanto por el frente como por el revs). Motor de 60 vatios: podría ser mejor... Las instrucciones no dicen una palabra sobre el hecho de que la máquina se puede ajustar sin desmontar la tensión del hilo inferior (no en todas las máquinas "geniales", esta operación puede ser realizada por el usuario, sin mencionar las económicas!). Solo se incluyen agujas en el kit. por 100, y el kit es muy frágil...

bombilla tenue - iluminación del área de trabajo, pero si la iluminación de la habitación es buena, esto no es una falta, puedes sobrevivir :)

El asa para levantar el pie es inconveniente (en mi opinión). Pobre iluminación del área de trabajo.

Al usar la marcha atrás, la tela a veces se atasca o la costura no sale, pero "pisotea" en un lugar... tal vez solo soy yo, mis manos pueden no crecer a partir de ahí =)

en una tela fina, el revs con un zigzag es torpe