

# Mquina de coser / overlock Singer 3323

No detectado

El soporte del segundo hilo se rompi al bordar con doble aguja, pero es de plastico y lo ms probable es que yo tenga la culpa, porque bordado a alta velocidad. Controlo el devanado del hilo en la bobina con mis dedos, porque si pone la operacin en modo automtico, la bobina se enrolla muy apretada, y esto no siempre es conveniente. Apag la bombilla y la mquina dej de calentar.