

# Bao Cersanit Virgo

no lo not

no lo encontr, estoy feliz con todo)

No!

No lo not

No hay calidad de refuerzo, en algunos lugares la baera no lo es reforzado en absoluto. Envi una solicitud de reemplazo. La foto muestra cmo el sol brilla a travs del acrlico, no hay comodidad ni zumbido al baarse. Y ahora la instalacin, completa con cualquier bao de acrlico, debe tener patas sobre las que se instale para evitar deformaciones posteriores por temperatura, peso y materiales sobre los que se apoya. Y nuestro hermano ucraniano decidi hacerse un bao acrlico sin piernas, pero el precio es fuego! La pared frontal de la baera es ms cara que la propia baera, tambin es de acrlico, pero PRECIO!!! 1500 grn,