

Baera Ravak Magnolia 170x75

La curvatura del borde de la baera impide el uso de mamparas de bao. Se debe prestar especial atencin a la presencia de vacos entre la capa de acrlico y la parte armada. Nos encontramos con uno defectuoso, el fondo de la baera cruji en un lugar, muy desagradable, ya que explicaron un defecto de fbrica muy raro, desprendimiento de la parte reforzada del acrlico. Menos mal que nos enteramos antes de decidir sacar agua, de lo contrario la baera podra reventar,

aparentemente tuvimos mala suerte, compramos a un distribuidor regional oficial. Trajeron uno defectuoso o falso, o incluso uno de segunda mano relleno. El acrlico es terrible, en el pliegue m / d, la pared y el fondo estn hechos de acrlico, delgado. bao ver a travs de resina. Parece que la baera siempre est sucia.

no hay nada que sealar sobre las deficiencias aqu.