

Vivienda Aerocool Streak

Tal vez me lleg un matrimonio o me lo entregaron en un nuevo correo, pero el plstico frontal estaba roto en la parte superior cerca del usb 3.0 y en la parte inferior en el mismo lugar. Adems, se comprob que el estuche en estos lugares est hecho de espuma, parece que no debera haberse daado durante el transporte, pero lamentablemente se da. En la oficina de correos, era imposible verificar esto sin sacar completamente el estuche de la caja. Aconsejo a todos que lo revisen en el correo, lo saquen de la caja. El plstico es muy barato. El vidrio es acrlico, no hay vidrio templado, aunque puede ser un detalle, pero los casos que son ms caros para un par de hectreas ya tienen vidrio templado, aqu no. Los pernos se colocaron espalda con espalda, es decir, instal hdd y ssd, pero no hay tornillos en el segundo ssd, aunque hay un lugar para ello. Hay espacio para la gestin de cables en la parte posterior, pero siempre que use una fuente de alimentacin con cables planos o una fuente de alimentacin modular o una fuente de alimentacin muy econmica con un mnimo de cables. Una fuente de alimentacin no modular normal con cables trenzados gruesos no cabr en la parte posterior y deber pasar los cables en la zona visible. Hay sitio para 2.120 en la parte delantera, pero lo malo es que no est claro por dnde deben tomar aire estos 120. El panel de plstico est completamente vaco en la parte delantera y no hay lugar para que los ventiladores tomen aire del frente

Refrigeracin