Frigorfico LG GW-B509SBDZ

No es posible reorganizar los estantes principales y los cajones laterales en altura, porque el fabricante no proporcion guas adicionales en las paredes. No hay pared divisoria en cajas grandes. Plstico sospechosamente delgado en las cajas: cuando la caja est cargada y la saca, siente que se arquea. Agarre incmodo en los cajones (desde abajo), debe adaptarse. El control de Wi-Fi del refrigerador es escaso y no funcional, por qu es necesario? Se desconoce el motivo. Accidentalmente llam la atencin sobre pequeas grietas en las guas. Lo tengo para mirar. EN LOS OJOS DE 5 MINUTOS, la grieta se extenda en longitud de unos 15 cm y en diferentes direcciones. (suena como una tontera, pero el hecho permanece) No sobrecargu las cajas, no dej caer nada, no di nada.