

# Sistema de refrigeración Vinga CL3011

Ruidoso, es posible que no se ajuste a la RAM

sujeción apretada, control de retroiluminación incompleto

tendrán que jugar con los sujetadores más fríos en la parte de acoplamiento durante la instalación, es un poco apretado, aunque esto puede ser por costumbre