

Sistema de refrigeración Aerocool Cylon 4

-

no

sufri cuando lo instal

No había 1 tornillo para fijar el enfriador en el kit. Creo que el sobrecalentamiento periódico del procesador y sus 40-45 grados estables sin carga se debe precisamente a esto.

000

no

--

Bueno, excepto que no hay pasta térmica (pero para ser honesto, no sé si debería incluirse, porque acabo de escuchar suficiente)))

no

No hay defectos.

no

Muy ruidoso

No

Nada

Nada de eso. al menos aún no lo he captado