

Fregadero Teka Centroval 45

Comenz a oxidarse despues de un par de aos de uso cuidadoso: comenzaron a aparecer manchas de xido en el orificio de drenaje.