

# Telfono mvil Xiaomi Mi Note 10 128 GB

No encontrado

Problema para encontrar y pegar vidrio protector. No s a qu cambiar este telfono

Al grabar de noche, a 108 mgp. cmara, guardar la foto tarda unos segundos, bastante tiempo.

Para nada

Tal vez tenga el inconveniente de que el cristal es difcil de pegar debido a la peculiaridad de la pantalla curva en los laterales, pero esto es un plus para la apariencia

1 errores (en el caso de que este menos desaparezca)

-procesador y acelerador de video muy dbiles. Despues de Mi8, los frisos comenzaron a irritarse salvajemente al desplazarse por la cinta, cuando se cargaban videos o gifs. -El 108MP declarado es puramente una estratagema de marketing. Nadie disparar en esta resolucin en el telfono. La ptica no le permitir tomar fotografas ntidas y detalladas. Las fotos son jabonosas, como retocadas. La batera no duraba tanto. S, suficiente para un da completo. si no pasas mucho tiempo en mensajeros y no usas la cmara. Si llamas, tomas fotos, ves videos y manejas un poco, tendr que buscar un cargador a las 3 pm -Psima ubicacin de las cmaras. Si lo sostiene normalmente en la palma de su mano, su dedo ndice se mete en el marco. Tienes que levantar el telfono inteligente ms alto e intentar hacer un clic grande, lo cual es muy inconveniente, dado el cuerpo muy resbaladizo. - La pantalla curva es un inconveniente infernal especial. En una carcasa estndar (y no solo) los bordes tapan una importante redondez de la pantalla. Deslizar (hacia atrs) no siempre funciona la primera vez. Cuando escribes en el teclado, las letras y los nmeros ms externos caen en la parte curva, lo que dificulta el golpe. En resumen, la pantalla francamente enfurece.

Error de pantalla El telfono tiene 5,5 meses

Muy resbaladizo, intenta salirse de las manos, incluso en una funda. Antes de eso, haba Mi 5s Plus,