

Baera RIHO Columbia 140x70

lmina acrilica muy frgil y pobre y muy poca capa de refuerzo.

no se encontraron defectos

El rebose es demasiado bajo. Si desea sentarse ms tiempo en el bao, debe agregar agua constantemente.