

Lavadora Indesit IWSB 61051 C

no apto para reparaciones normales

Mi hermana, que compró la misma lavadora un año antes, tenía un ruido fuerte durante el lavado/centrifugado después de dos años de funcionamiento. Llamaron a un buen maestro, y él dijo que se trataba de un problema de cojinete y que su reemplazo costaría 1500 hryvnias. Explicó el alto costo por el hecho de que el tanque de plástico en el automóvil no es separable y tendrá que cortarlo junto con su compañero y luego volver a soldarlo. Entonces, la mantenibilidad de nuestro trabajador es una gran pregunta ((También aconsejé no cargar el tambor al máximo y, con menos frecuencia, usar la velocidad máxima de centrifugado.

Lo que está escrito en las instrucciones no coincide con la realidad.

Yo no tengo quejas sobre el lavado, pero ya varias veces el tambor se detiene en medio del lavado, y en diferentes programas, un error. apagado, es decir, y después de un tiempo encendido, comienza a funcionar. Al mismo tiempo, no está ensuciado, ya que el esposito se limpia periódicamente. Hasta ahora funciona, pero si hay que cambiar algo.